

Фотоотчёт
о работах в зале SPD

Ливанов Алексей

30.09.2021

- Убрано вентиляционное оборудование для коллайдера.
- Остались магнитные элементы канала транспортировки.
- Закончен покраска бетонных стен внутри помещения.
- Работают тепловые пушки.

































Внутренний дворик